

Odosielateľ:

Mach Marián, Cementárenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka, Tel.: 0917 750 750,
E-mail: mmporadca@gmail.com

Adresát:

Inšpektorát práce Žilina

Hlavná ulica 2

010 01 Žilina

E-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

V Lietavskej Lúčke, dňa: 29.03.2026

VEC: Podnet na vykonanie inšpekcie práce – Oznámenie o havarijnom stave a všeobecnom ohrození bezpečnosti a zdravia v areáli Cementárne Lietavská Lúčka, a. s. a v obci Lietavská Lúčka.

Týmto podávame podnet na vykonanie neodkladnej inšpekcie práce a vykonania opatrení v spoločnosti **Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s.** (IČO: 31 561 837), so sídlom Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka.

I. Opis havarijného stavu a skutková podstata V areáli menovanej spoločnosti dochádza k masívnemu úniku prachu pri manipulácii, vykládke z vagónov a spracovaní cementárskeho slinku a trosky. Súčasnú situáciu klasifikujem ako **havarijný stav spôsobujúci všeobecné ohrozenie**, nakoľko:

- **Nedýchatelnosť a toxicita:** Prach dosahuje intenzitu pripomínajúcu hmlu, má špecifický štiplavý zápach a chuť, a spôsobuje okamžitú nedýchatelnosť prostredia. Prach sa šíri aj do intravilánu obce Lietavská Lúčka.
- **Ohrozenie zdravia pri práci:** Zamestnanci a iné osoby v areáli sú vystavení prachu bez adekvátnych respirátorov, čo vedie k bolestivým stavom a pocitom "spálených" nosových slizníc.
- **Znížená viditeľnosť:** Masívne mračná prachu v areáli znižujú viditeľnosť, čím vzniká bezprostredné riziko kolízií a pracovných úrazov pri pohybe osôb a techniky.
- **Ohrozenie tretích strán:** Ohrození sú nielen kmeňoví zamestnanci, ale aj obyvatelia obce Lietavská Lúčka a pracovníci iných podnikov pôsobiacich v areáli cementárne a v jeho bezprostrednom okolí.

II. Zdravotné riziká a vyvolané ochorenia

Emisie zo slinku a trosky predstavujú trojitý mechanizmus ohrozenia, ktorý zamestnávateľ ignoruje:

- **Zápaly a poškodenia očí:** Prach s extrémnym pH (11,0 – 13,5) spôsobuje pri kontakte so slzami vážne poškodenie očí a rohovky (Eye Dam. 1).
- **Poleptanie slizníc:** Voľné vápno (CaO) v prachu leptá sliznice dýchacích ciest, spôsobuje ich bolestivosť, krvácanie a ničí imunitnú bariéru pľúc.
- **Chronické ochorenia:** Hrozí vznik **pľúcnej fibrózy (silikózy)** v dôsledku mechanickej deštrukcie tkaniva poleptaním, abrazívnymi časticami trosky a **rakoviny pľúc** spôsobenej karcinogénnym šesťmocným chrómom Cr⁶⁺.

III. Právne odôvodnenie (Citácia predpisov)

Konanie zamestnávateľa je v priamom rozpore s:

1. **Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP:**
 - § 6 ods. 1 písm. i): Povinnosť zamestnávateľa bezplatne poskytovať zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).
2. **Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí:**
 - § 13 (Princíp predbežnej opatrnosti): Pri hrozbe vážneho poškodenia nesmie byť pochybnosť o jeho vzniku dôvodom na odklad opatrení.
3. **Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia:**
 - § 55 ods. 2 písm. g): Právomoc nariadiť uzatvorenie prevádzky, ak zistené porušenie predpisov môže mať za následok vážne poškodenie zdravia ľudí.

IV. Žiadosť o zásah Inšpektorátu práce

Vzhľadom na havarijný charakter situácie žiadame o:

1. **Okamžitý výkon inšpekcie** priamo počas procesu vykládky a manipulácie so slinkom.
2. **Kontrolu používania OOPP** (respirátory, okuliare) a technického stavu filtrácie, o ktorej neúčinnosti svedčí aj Protokol SIŽP č. 96/2025.
3. **Nariadenie uzatvorenia prevádzky** na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí.

V zmysle zákona žiadam o písomné upovedomenie o výsledkoch inšpekcie a prijatých opatreniach na moju e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke.

S pozdravom,



Mach Marián

Fotografia: Zamestnanci v prachovom opare bez respirátorov



Prílohy:

1. Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1
2. Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).
3. Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky
4. Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne
5. Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).
6. Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").
7. Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)
8. Petícia občanov obce Lietavská Lúčka
9. Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.
10. Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)
11. Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

Príloha č.1


Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1

□ Citácia zo slovenského zdroja: *"V roku 2013 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala znečistenie vonkajšieho ovzdušia ako karcinogénne pre ľudí (skupina 1), pričom prachové častice, ktoré sú hlavnou zložkou znečistenia ovzdušia, boli samostatne vyhodnotené ako karcinogénne."*

□ Link na Enviroportál: [Téma Ovzdušie - Zdravotné aspekty](#)

Príloha č.2

Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).





× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:26 GMT+01:00

20260319_132442.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:30 GMT+01:00

20260319_132951.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 8:21 GMT+01:00

samsung SM-A125F
f/2 1/698 4,6 mm ISO25

20260319_082108.jpg
12 MP 4000 × 3000

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

📅 19. 3.
šť, 6:34 GMT+01:00

🖼 IMG-20260319-
WA0001.jpg
3 MP 1500 × 2000

👤 Zdieľa Paulina Lipkova

Príloha č. 3

Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky. Napríklad video zo dňa: 25. 3, streda 9:42. Priebežná fotodokumentácia sa nachádza u vedenia spoločnosti BAUMIT.

<https://photos.app.goo.gl/54de5KicV9rMY57X9>

Príloha č. 4

Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne



Príloha č. 5

Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).



SLOVENSKÁ
INŠPEKČIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia
Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Paulína Lipková
Žilinská cesta 19/37
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
17.07.2025

Naše číslo
9423/73/2025-45323/2025

Vybavuje/linka
IŽP ZA

Žilina
17. 12. 2025

Vec

Oznámenie o výsledku kontroly

Na základe Vášho podnetu doručeného na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovaného tunajším inšpektorátom dňa 21.07.2025 pod zn.: 25026/2025-OIOO (CEP: 201/2025) za účelom prešetrenia zhoršenej situácie v životnom prostredí v okolí Cementárne Lietavská Lúčka, v priebehu činnosti ktorej dochádza k nadmernému znečisťovaniu ovzdušia, vykonala inšpekcia kontrolu dodržiavania vybraných povinností prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“).

Oznámenie začatia kontroly bolo vykonané dňa 17.09.2025 na mieste - bezprostredne pred samotným začatím kontroly, aby nedošlo k zmareniu účelu kontroly.

Inšpekcia kontrolou zo dňa 17.09.2025 zistila, že spoločnosť Cementárne Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka (IČO: 31 561 837) na kontrolovanej prevádzke v procese vykladania prašného materiálu (slinku) nezabezpečila dostatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti (emisie tuhých znečisťujúcich látok „TZL“). Prevádzkovateľ nezabezpečil plnenie ustanovených všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v čase činnosti pravidelného naskladňovania slinku v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny.

Kontrolou bolo zistené porušenie povinností podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia „dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené v povolení; ak technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nie sú určené, dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).“ Kontrola bola ukončená dňa 16.12.2025 podľa § 50 ods. 8 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia Protokolom č. 96/2025.

Na základe zistenej skutočnosti inšpekcia mieni kontrolovanej osobe podľa § 42 ods. 3 písm. a) a b) zákona o ochrane ovzdušia uložiť opatrenie na nápravu a pokutu.

Ing. Mariana Martinková

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@sirp.sk

Internet
www.sirp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 6

Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").

• Paulína Lipková
• Žilinská cesta 19/37
• 013 11 Lietavská Lúčka
• Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
23.01.2026

Naše číslo
1158/73/2026-3106/2026

Vybavuje/linka
IŽP ZA

Žilina
02. 02. 2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií doručenej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovanej tunajším inšpektorátom dňa 28.01.2026 pod zn.: 2931/2026-OIOO k ukončenej kontrole vykonanej podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“) inšpekciou v spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka na zdroji znečisťovania ovzdušia Výroba a spracovanie mletých vápencov, Vám zasielame vyjadrenie inšpekcie:

k prvému a druhému bodu – k dnešnému dňu je začaté správne konanie vo veci uloženia opatrenia na nápravu voči predmetnej spoločnosti a inšpekcia máni uložiť rozhodnutím opatrenie na nápravu v znení: Zabezpečiť dodatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti v procese vykladania prašného materiálu (slinku) v prevádzke výroby a spracovania mletých vápencov v Lietavskej Lúčke, s termínom na splnenie do 30.06.2026. Predmetné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť až po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov.

k tretiemu bodu – inšpekcia podľa § 42 ods. 2 písm. o) zákona o ochrane ovzdušia kontroluje plnenie opatrení na nápravu; pri závažných nedostatkoch najneskôr do šiestich mesiacov od uloženého termínu ich splnenia.

Podľa § 55 ods. 13 zákona o ochrane ovzdušia, ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená, alebo neboli splnené opatrenia na nápravu v určenej lehote, konajúci orgán uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút za príslušný správny delikt.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@szp.sk

Internet
www.szp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 7

Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Trieda nebezpečnosti	Kategória nebezpečnosti	Postup klasifikácie
Dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2)	2	Na základe dát zo skúšok
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí (Eye Dam 1)	1	Na základe dát zo skúšok
Senzibilizácia kože (Skin Sens. 1B)	1B	Na základe rešerš literatúry
Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorázová expozícia, Podráždenie dýchacích ciest (STOT SE 3)	3	Na základe rešerš literatúry

Výroky o nebezpečnosti

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

2.2. Prvky označovania

2.2.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008



Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

P102 Uchovávať mimo dosah detí

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev/ochranné okuliare / ochranný štít

P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich ide vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrovanie.

P261+P304+P340+P312: Zamedzte vdychovaniu prachu. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v kľude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P501 Odstráňte obsah / obal... podľa miestnych / regionálnych predpisov.



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 3: Zloženie / Informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Cementy na všeobecné použitie v súlade s normou EN 197-1:

Meno	Cementový (portlandský) slinok	Odprašky z výroby portlandského slinok
EC-Číslo	266-043-4	270-659-9
CAS-Číslo	65997-15-1	68475-76-3
Registračné číslo	Nepridelené (pozri bod 15.1)	01-2119486767-17-0066
Koncentračné rozpätie (hm.%)	5-100	Podľa internej receptúry
Klasifikácia podľa CLP (EC)No.1272/2008	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335  	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné poznámky

Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebujú žiadne osobné ochranné pomôcky. Pracovníci prvej pomoci by sa mali vyvarovať kontaktu s mokrým cementom alebo zmesami obsahujúcimi cement.

Po kontakte s očami

Nešúchajte si oči, aby ste si mechanickým namáhaním nepoškodili rohovku.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Nakloňte hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte zoširoka očné viečka a ihneď dôkladne preplachujte oko (oči) veľkým množstvom vody najmenej po dobu 20 minút, aby ste odstránili akékoľvek častice. Zabráňte zaneseniu častíc do nepostihnutého oka. Ak je to možné, používajte izotonickú vodu (0.9% NaCl). Navštívte špecialistu na choroby z povolania alebo špecializovaného očného lekára.

Po kontakte s pokožkou

V prípade suchého cementu ho odstráňte a hodne oplachujte vodou.

V prípade mokrého / vlhkého cementu pokožku omývajte veľkým množstvom vody.

Odstráňte kontaminovaný odev, obuv, hodinky atď. a pred ich ďalším použitím ich dôkladne očistite.

V prípade akéhokoľvek podráždenia alebo popálenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí

Preneste osobu na čerstvý vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosných dutín by mal odísť spontánne. Lekára vyhľadajte, pokiaľ pretrváva alebo sa neskôr objaví podráždenie alebo ak pretrváva nevoľnosť, kašeľ alebo iné symptómy.


Po požití

Nevyvolávajú zvracanie. Ak je osoba pri vedomí, vymyte jej ústa vodou a podajte veľké množstvo vody k vypitiu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informačné stredisko.

Príloha č. 8

Petícia občanov obce Lietavská Lúčka



K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KRISTINA MUDRÁ	ŽILINSKÁ CESTA 11/17 013 11 LIET. LÚČKA	
DANIELA MARKUŠOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 41/21 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
VANESA CINGELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Martin Turian	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
MĽA ABBRIELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIET. LÚČKA	
IVICA MOSTOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 35 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
LENKA ŽIAKOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 20/39 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
ADOLFA ŽIAK	ŽILINSKÁ CESTA 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
TATARA HĽA ŽIAKOVÁ	Žilinská cesta 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Janka Cigániková	Žilinská cesta 12/23	
Gustáv Hodas	Žilinská cesta 12/23	
MÁRIA KUPCOVÁ	Žilinská cesta 534/19A	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
MARTIN KYPEC	Žilinská cesta 534/190, 01311, Liet. Lúčka	
ALENA LABADOVÁ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
JURAJ LABAJ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
MICHAL LIPEK	ŽILINSKÁ CESTA 19 01311 L. LÚČKA	
OLGA OLEJ KÁROVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 10/54	
IRENA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 55/52	
TÁŇA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 56/54	
LIBOMÍR LIPEK	ŽILINSKÁ cesta 19/34	
Lýdia Tvardekova	Š. Hulína 290/9 Lietavská Lúčka 01311	
ERIKA ČERNÁNOVÁ	LÚČANSKÁ 12 LIETAVSKÁ LÚČKA	
JANA PAPANOVÁ	MIČANSKÁ 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
KATARÍNA KAVECKÁ	CEMENTÁRENSKÁ 92/47 LIETAVSKÁ LÚČKA	


K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KATARÍNA HENYCHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
ZUZANA BRODOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
BOŽENA BULETČÍKOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANKINÁ 382	
JÁN BULETČÍK	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANKINÁ 382	
PETER BROČ	LIEŤ. LÚČKA SEALKA 38	
ĽUBOMÍR VALACH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
EMILIA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MICHAL VALACH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MIRGITA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
KATARÍNA HUDECOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANKINÁ 34/17	
KLEMENT HUDEC	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANKINÁ 34/17	
ZUZANA RYBÁROVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANKINÁ 34/17	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.


Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
HABČELA NIKOLAJ	J. BYTEČANČINA 323, L. LÚČKA	Köhl
MILOSLAV VRBA	ŽILINSKÁ 61/64, L. LÚČKA	VRBA
BOŽENA VRBOVÁ	ŽILINSKÁ 61/64, L. LÚČKA	VRBOVÁ
RICHARD KÖHLER	J. BYTEČANČINA 323/64, L. LÚČKA	Köhl
Miroslav Kučer	J. Bytečančina 325/18 L. Lúčka	Kučer
Janka Kučerová	J. Bytečančina 325/18 L. Lúčka	Kučerová

Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.



Príloha č. 10

Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)



Príloha č. 11

Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

