
Oznamovateľ:

Mach Marián , prechodne pobytom: Cementárenská 100/63, Lietavská lúčka 013 11,
dátum narodenia: 02.05.1957, email: mmporadca@gmail.com, mobil:0917750750

Adresát: Krajská prokuratúra Žilina

Moyzesova 20

011 04 Žilina

VEC: Oznámenie havarijnej situácii ohrozujúcej verejné zdravie a o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu Všeobecného ohrozenia (§ 284 TZ), Ohrozenia a poškodenia životného prostredia (§ 300 TZ), Neoprávneného nakladania s odpadmi (§ 302 TZ), Porušovania ochrany vôd a ovzdušia (§ 305 TZ) a Neoprávneného podnikania (§ 251 TZ).

Týmto podávam trestné oznámenie na neznámych páchatel'ov (štatutárnych zástupcov a zodpovedných vedúcich pracovníkov spoločnosti **Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s.**, IČO: 31 561 837, so sídlom Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka), nakoľko sa domnievam, že ich konaním dochádza k sústavnému, vedomému a úmyselnému porušovaniu Ústavy SR, zákonov na ochranu zdravia a životného prostredia (ďalej len „podozrivý“).

I. Porušenie ústavných práv a opomenutie zákonnej povinnosti okamžitej nápravy

Konanie podozrivých je v priamom rozpore s čl. 44 Ústavy SR (právo na priaznivé životné prostredie) a základnými princípmi ochrany prostredia podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí:

- **Princíp predbežnej opatrnosti (§ 13):** Hrozba vážneho poškodenia nesmie byť dôvodom na odklad opatrení.
- **Povinnosť pri hrozbe (§ 19):** Každý, kto zistí hrozbu poškodenia, je povinný vykonať opatrenia bezodkladne.
- **Preventívne opatrenia (§ 5 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z.):** Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vykonať preventívne opatrenia pri hrozbe environmentálnej škody.

Podozrivý tieto povinnosti ignoruje - neplní. Po doručení výsledkov kontroly SIŽP (december 2025) nezastavil činnosť spôsobujúcu prašnosť v intraviláne obce, čím vedome ohrozuje životy obyvateľov.

II. Skutkový stav a preukázané vedomé porušovanie zákona

Podozrivý v areáli cementárne masívne znečisťuje ovzdušie prachom s nebezpečnými vlastnosťami pri manipulácii s **cementárskym slinkom a vysokopecnou troskou**. SIŽP, Inšpektorát Žilina, v **Protokole č. 96/2025** zo dňa 16. 12. 2025 konštatovala:

- **Porušenie § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia.**
- **Neoprávnená zmena suroviny:** Zariadenie je povolené na „Výrobu a spracovanie mletých vápencov“, no využíva sa na spracovanie slinku a trosky, čo nezodpovedá technickému určeniu.
- **Neexistujúca filtrácia:** Zariadenie výsyvky z vagónov, skladovania, miešania prímеси nakladania drapákom s pojazdom na žeriavovej dráhe a mletie nie je zabezpečené hermetickým uzatvorením výrobných priestorov a účinným odsávaním a zachytávaním nebezpečného prachu (TZL) na filtroch.

Zmena suroviny z vápenca na slinok predstavuje podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ podstatnú zmenu v činnosti, ktorá povinne vyžaduje proces EIA, nové Integrované povolenie (IPKZ) a inštaláciu technológie BAT (n), ktorými podozrivý nedisponuje.

III. Charakter emisií: Synergický efekt toxicity a mechanickej deštrukcie

Emisie unikajúce z prevádzky predstavujú trojitý mechanizmus ohrozenia zdravia:

1. **Neredukovaný šesťmocný chróm (Cr^{6+}):** Preukázaný karcinogén a mutagén v surovom ukrajinskom slinku. Spôsobuje rakovinu pľúc a poškodenie DNA. (IARC Monographs, Vol. 100C).
2. **Voľné vápno (CaO):** Pri kontakte s vlhkosťou slizníc vytvára pH 11,0 – 13,5. Vyvoláva alkalickú nekrózu (poleptanie) tkanív, čím otvára cestu pre karcinogény (Winder & Carmody, 2002).
3. **Vysokopecná troska a kremičitany:** Mikroskopické ostré častice spôsobujú mechanickú fibrózu a silikózu pľúc (Leung et al., 2012).

IV. Neoprávnené podnikanie (§ 251 TZ) a Všeobecné ohrozenie (§ 284 TZ)

- **Neoprávnené podnikanie (alebo podnikanie nad rámec povolenia):** Podozrivý prevádzkuje priemyselné spracovanie nebezpečných surovín v zariadení, na ktoré nemá udelené oprávnenie, čím získava neoprávnený prospech.
- **Všeobecné ohrozenie:** Podozrivý si je vedomý toxicity (z Kariet bezpečnostných údajov) aj protiprávnosti (z Protokolu SIŽP). Napriek tomu nezastavil manipuláciu a spracovanie surovín, čím vydal obyvateľov do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví v nepriamom úmysle.

V. Ohrozenie vôd (Rieka Rajčianka)

Prach zo slinku a trosky vplyvom zrážok vytvára toxický výluh splachovaný do Rajčianky. Dochádza k extrémnej alkalizácii vody (pH šok) a kontaminácii emisiami a imisiami obsahujúcimi Cr^{6+} , čo naplňa skutkovú podstatu podľa § 300 TZ (Ohrozenie životného prostredia).

VI. Zodpovednosť verejných činiteľov (§ 326, § 327 TZ)

Žiadam preveriť, či zo strany pracovníkov SIŽP nedošlo k mareniu úlohy verejného činiteľa. Tolerovanie prevádzky po zistení závažných porušení v decembri 2025 je v rozpore s povinnosťou chrániť zdravie občanov.

VII. Návrh na vyšetrovacie úkony

1. Preveriť legálnosť zmeny účelu prevádzky bez vydania príslušných rozhodnutí (absencia IPKZ a EIA na slinok).
2. Zaisťovať expertízu vzoriek prachu z fasád domov na Staničnej ulici (stanovenie Cr^{6+} , pH, kremičitanov).
3. Vyžiadať odborný posudok ÚVZ SR k nameraným hodnotám a chemickými rozbormi prachu a k nárastu ochorení v lokalite.
4. Vydanie predbežného opatrenia na okamžitý zákaz vykládky a manipulácie so slinkom.

V zmysle Trestného poriadku žiadam o písomné upovedomenie o postupe a výsledkoch vyšetrovania do 30 dní.

Poznámka. Podľa dostupných vedomostí:

- RNDr. Carach z Košíc ako znalec z odboru životného prostredia vypracoval rozptylovú štúdiu pre Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. . Na základe tejto štúdie je možné odborne preukázať súčasné koncentrácie rozptylu prachu zo slinku a trosky
- Pracovníci spoločnosti BAUMIT, s. r. o. pracujúci v areály z príkazu vedenia spoločnosti v pravidelných intervaloch dokumentujú fotografovaním prašnosť manipulácie so slinkom a troskou v spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. . Uvedená fotodokumentácia je archivovaná.

Som toho názoru, že vyššie uvedenú dokumentáciu bude môcť vyšetrovateľ využiť ako dôkaz o permanentnom (nie občasnom) ohrození životného prostredia v intraviláne obce Lietavská Lúčka

V Lietavskej Lúčke, dňa 26.03.2026

.....
(podpis oznamovateľa)

PRÍLOHY:

1. Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1
2. Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).
3. Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky
4. Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne
5. Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).
6. Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").
7. Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)
8. Petícia občanov obce Lietavská Lúčka
9. Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.
10. Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)
11. Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

Príloha č.1


Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1

□ Citácia zo slovenského zdroja: "V roku 2013 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala znečistenie vonkajšieho ovzdušia ako karcinogénne pre ľudí (skupina 1), pričom prachové častice, ktoré sú hlavnou zložkou znečistenia ovzdušia, boli samostatne vyhodnotené ako karcinogénne."

□ Link na Enviroportál: [Téma Ovzdušie - Zdravotné aspekty](#)

Príloha č.2

Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).





× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:26 GMT+01:00

20260319_132442.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:30 GMT+01:00

20260319_132951.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 8:21 GMT+01:00

samsung SM-A125F
f/2 1/698 4,6 mm ISO25

20260319_082108.jpg
12 MP 4000 × 3000

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

📅 19. 3.
šť, 6:34 GMT+01:00

🖼️ IMG-20260319-
WA0001.jpg
3 MP 1500 × 2000

👤 Zdieľa Paulina Lipkova

Príloha č. 3

Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky

<https://photos.app.goo.gl/54de5KicV9rMY57X9>

Príloha č. 4

Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne



Príloha č. 5

Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).

• Paulína Lipková •
• Žilinská cesta 19/37 •
• 013 11 Lietavská Lúčka •
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa
17.07.2025

Naše číslo
9423/73/2025-45323/2025

Vyhovuje/linka
IŽP ZA

Žilina
17. 12. 2025

Vec

Oznámenie o výsledku kontroly

Na základe Vášho podnetu doručeného na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovaného tunajším inšpektorátom dňa 21.07.2025 pod zn.: 25026/2025-OIOO (CEP: 201/2025) za účelom prešetrenia zhoršenej situácie v životnom prostredí v okolí Cementárne Lietavská Lúčka, v priebehu činnosti ktorej dochádza k nadmernému znečisťovaniu ovzdušia, vykonala inšpekcia kontrolu dodržiavania vybraných povinností prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“).

Oznámenie začatia kontroly bolo vykonané dňa 17.09.2025 na mieste - bezprostredne pred samotným začatím kontroly, aby nedošlo k zmareniu účelu kontroly.

Inšpekcia kontrolou zo dňa 17.09.2025 zistila, že spoločnosť Cementárne Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka (IČO: 31 561 837) na kontrolovanej prevádzke v procese vykladania prašného materiálu (slinku) nezabezpečila dostatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti (emisie tuhých znečisťujúcich látok „TZL“). Prevádzkovateľ nezabezpečil plnenie ustanovených všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v čase činnosti pravidelného naskladňovania slinku v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny.

Kontrolou bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia „dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené v povolení; ak technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nie sú určené, dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).“ Kontrola bola ukončená dňa 16.12.2025 podľa § 50 ods. 8 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia Protokolom č. 96/2025.

Na základe zistenej skutočnosti inšpekcia mieni kontrolovanej osobe podľa § 42 ods. 3 písm. a) a b) zákona o ochrane ovzdušia uložiť opatrenie na nápravu a pokutu.

Ing. Mariana Martinková

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@szrp.sk

Internet
www.szrp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 6

Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").



SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia
Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Paulína Lipková
Žilinská cesta 19/37
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
23.01.2026

Náše číslo
1158/73/2026-3106/2026

Vybavuje/linka
IŽP ZA

Žilina
02. 02. 2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií doručenej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovanej tunajším inšpektorátom dňa 28.01.2026 pod zn.: 2931/2026-OIOO k ukončenej kontrole vykonanej podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“) inšpekciou v spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka na zdroji znečisťovania ovzdušia Výroba a spracovanie mletých vápencov, Vám zasielame vyjadrenie inšpekcie:

k prvému a druhému bodu – k dnešnému dňu je začaté správne konanie vo veci uloženia opatrenia na nápravu voči predmetnej spoločnosti a inšpekcia mieni uložiť rozhodnutím opatrenie na nápravu v znení: Zabezpečiť dodatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti v procese vykladania prašného materiálu (slinku) v prevádzke výroby a spracovania mletých vápencov v Lietavskej Lúčke, s termínom na splnenie do 30.06.2026. Predmetné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť až po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov.

k tretiemu bodu – inšpekcia podľa § 42 ods. 2 písm. o) zákona o ochrane ovzdušia kontroluje plnenie opatrení na nápravu; pri závažných nedostatkoch najneskôr do šiestich mesiacov od uloženého termínu ich splnenia.

Podľa § 55 ods. 13 zákona o ochrane ovzdušia, ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená, alebo neboli splnené opatrenia na nápravu v určenej lehote, konajúci orgán uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút za príslušný správny delikt.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@szp.sk

Internet
www.szp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 7

Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Trieda nebezpečnosti	Kategória nebezpečnosti	Postup klasifikácie
Dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2)	2	Na základe dát zo skúšok
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí (Eye Dam 1)	1	Na základe dát zo skúšok
Senzibilizácia kože (Skin Sens. 1B)	1B	Na základe rešerši literatúry
Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorázová expozícia, Podráždenie dýchacích ciest (STOT SE 3)	3	Na základe rešerši literatúry

Výroky o nebezpečnosti

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

2.2. Prvky označovania

2.2.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008



Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

P102 Uchovávať mimo dosah detí

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev/ochranné okuliare / ochranný štít

P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich ide vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrovanie.

P261+P304+P340+P312: Zamedzte vdychovaniu prachu. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v kľude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P501 Odstráňte obsah / obal... podľa miestnych / regionálnych predpisov.



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 3: Zloženie / Informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Cementy na všeobecné použitie v súlade s normou EN 197-1:

Meno	Cementový (portlandský) slinok	Odprašky z výroby portlandského slinok
EC-Číslo	266-043-4	270-659-9
CAS-Číslo	65997-15-1	68475-76-3
Registračné číslo	Nepridelené (pozri bod 15.1)	01-2119486767-17-0066
Koncentračné rozpätie (hm.%)	5-100	Podľa internej receptúry
Klasifikácia podľa CLP (EC)No.1272/2008	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335 	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné poznámky

Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebujú žiadne osobné ochranné pomôcky. Pracovníci prvej pomoci by sa mali vyvarovať kontaktu s mokrým cementom alebo zmesami obsahujúcimi cement.

Po kontakte s očami

Nešúchajte si oči, aby ste si mechanickým namáhaním nepoškodili rohovku.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Nakloňte hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte zoširoka očné viečka a ihneď dôkladne preplachujte oko (oči) veľkým množstvom vody najmenej po dobu 20 minút, aby ste odstránili akékoľvek častice. Zabráňte zaneseniu častíc do nepostihnutého oka. Ak je to možné, používajte izotonickú vodu (0.9% NaCl). Navštívte špecialistu na choroby z povolania alebo špecializovaného očného lekára.

Po kontakte s pokožkou

V prípade suchého cementu ho odstráňte a hodne oplachujte vodou.

V prípade mokrého / vlhkého cementu pokožku omývajte veľkým množstvom vody.

Odstráňte kontaminovaný odev, obuv, hodinky atď. a pred ich ďalším použitím ich dôkladne očistite.

V prípade akéhokoľvek podráždenia alebo popálenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí

Preneste osobu na čerstvý vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosných dutín by mal odísť spontánne. Lekára vyhľadajte, pokiaľ pretrváva alebo sa neskôr objaví podráždenie alebo ak pretrváva nevoľnosť, kašeľ alebo iné symptómy.





Po požití

Nevyvolávajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomí, vymyte jej ústa vodou a podajte veľké množstvo vody k vypitiu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informačné stredisko.


Príloha č. 8

Petícia občanov obce Lietavská Lúčka


K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KEE VERONIKA HURČÁ	ŽILINSKÁ CESTA 41/21 013 11 LIET. LÚČKA	
DANIELA MARKUŠOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 41/21 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
VANESA CINGELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Martin Turian	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
MĽA ADRIELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIET. LÚČKA	
IVICA MOSTOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 35 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
LENKA ŽIAKOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 20/39 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
ĽUDOVÍK ŽIAK	ŽILINSKÁ CESTA 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
TATIANA HÁJA ŽIAKOVÁ	Žilinská cesta 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Janka Cigániková	Žilinská cesta 12/23	
Gustáv Hodas	Žilinská cesta 12/23	
Mária KUPCOVÁ	Žilinská cesta 534/199	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
MARTIN KYPEC	Žilinská cesta 534/190, 01311, Liet. Lúčka	
ALENA LABADOVÁ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
JURAJ LABAJ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
MICHAL LIPEK	ŽILINSKÁ CESTA 19 01311 L. LÚČKA	
OLGA OLEJKAŘOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 10/54	
IRENA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 55/52	
TÁŇA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 56/54	
LIBOMÍR LIPEK	ŽILINSKÁ cesta 19/34	
Lýdia Tvardekova	Š. Hulína 290/9 Lietavská Lúčka 01311	
ERIKA ČERNÁNOVÁ	LÚČANSKÁ 12 LIETAVSKÁ LÚČKA	
JANA PAPANOVÁ	MIČANSKÁ 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
KATARÍNA KAVECKÁ	CEMENTÁRENSKÁ 92/47 LIETAVSKÁ LÚČKA	


K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KATARÍNA HENYCHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
ZUZANA SKOBYLOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
BOŽENA BULETOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 382	
JÁN BULETOVÝ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 382	
PETER BROK	LIEŤ. LÚČKA SEALKA 38	
ĽUBOMÍR VĚLICH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
EMILIA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MICHAL VALACH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MIRGITA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
KATARÍNA HUDECOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	
KLEMENT HUDEC	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	
ZUZANA RYBÁROVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.


Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
HABČELA KONČENOVÁ	J. BYTČIANKOVNA 323, L. LÚČKA	Köhl
MILOSLAV VRBA	ŽILINSKÁ 61/64, L. LÚČKA	VRBA
BOŽENA VRBOVÁ	ŽILINSKÁ 61/64, L. LÚČKA	VRBOVÁ
RICHARD KÖHLER	J. BYTČIANKOVNA 323/64, L. LÚČKA	Köhl
Miroslav Kučer	J. Bytčiankova 325/18 L. Lúčka	Kučer
Janča Kučerová	J. Bytčiankova 325/18 L. Lúčka	Kučerová

Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.



Príloha č. 10

Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)



Príloha č. 11

Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

