

Mach Marián, Cementárenská 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka

Nar.: 02.05.1957, Tel.: 0917 750 750, E-mail: mmporadca@gmail.com

**Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Žilina,**

V. Spanyola 27,

011 71 Žilina

V Lietavskej Lúčke, dňa 26.03.2026

VEC: - Upozornenie na havarijnú situáciu bezprostredne ohrozujúcu verejné zdravie a Podnet na výkon štátneho zdravotného dozoru, merania emisií, odberu vzoriek, vykonania analýz prachu a zastavenie nelegálnej prevádzky ohrozujúcej verejné zdravie

Týmto podávam podnet na vykonanie kontroly a nariadenie nápravných opatrení v areáli spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. (IČO: 31 561 837). Prevádzkovateľ v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny (ulice Staničná, Žilinská cesta) vykonáva manipuláciu, naskladňovanie a spracovanie cementárskeho slinku a vysokopecnej trosky v zariadení, ktoré na tento účel nie je povolené ani technicky vybavené.

I. Dôvody podnetu a skutkový stav

Úvod: V minulosti som nemal žiadne problémy so svojim zdravotným stavom. V poslednej dobe, tak asi pol roka som začal mať problémy s nosovými dutinami a s kašľom. Nos mám ako spálený, sliznice bolestivé a pociť, ako by ma stále niečo páliło. Nevedel som si to dlho vysvetliť, avšak potom som si všimol, že sa to opakuje skoro periodicky, vždy vtedy, keď sa práši z cementárne. Ten prach bol občas tak intenzívny že pripomínal hmlu a dokonca mal aj pach a chuť. Keď som to spomenul niektorým známym, tak aj oni si sťažovali na pálenie v nose a v očiach. Tento podnet píšem ako bežný občan, ktorý si praje žiť ako doteraz bez zdravotných problémov a myslím, že píšem aj v zastúpení iných obyvateľov obce. Prašnosť spôsobená cementárňou v Lietavskej Lúčke dňa 25.03.2026 už prekročila všetky medze a nik s tým nič nerobí.

Teraz k veci: Podľa Protokolu SIŽP č. 96/2025 prevádzkovateľ porušuje zákon o ochrane ovzdušia a zariadenie určené na „mletie vápencov“ (inertný materiál) využíva na spracovanie slinku a trosky (podľa KBU sa jedná o materiál s nebezpečnými vlastnosťami ohrozujúcimi zdravie). Príslušné dokumenty uvádzam v prílohách. Teda prevádzkovateľ využíva zariadenia na inú činnosť ako má povolenú.

Skoro každodenne dochádza k masívnym únikom prachu, ktorý sedimentuje v záhradách a na obydliach, čím dochádza k priamej inhalácii a dermálnej expozícii nebezpečnými látkami u obyvateľov obce. Priestory v cementárni určené pre manipuláciu s dovážaným prachovým slinkom a troskou v rozpore s predpismi nie sú uzatvorené a nemajú vybudovaný filtračný systém na odsávanie a zachytávanie prachu, teda nie sú technicky prevádzky schopné.

II. Požiadavka na odber vzoriek a meranie emisií

Žiadam, aby príslušné orgány v rámci kontroly bezodkladne zabezpečili:

1. **Odber vzoriek usadeného prachu (imísne vzorky)** z fasád domov, parapetov a pôdy v obytnej zóne (najmä Staničná ul.).
2. **Odber vzoriek spracovávanej suroviny** priamo z technologického uzla vykládky, skladovania a mlyna.
3. **Laboratórnu analýzu vzoriek** so zameraním na:
 - o Stanovenie obsahu **šesťmocného chrómu (Cr^{6+})** – karcinogén Skupiny 1.
 - o Meranie **pH faktora** (potvrdenie žieravosti prachu z voľného vápna CaO).
 - o Identifikáciu abrazívnych kremičitanov a sklovitých častíc trosky.
4. **Kontrolné meranie emisií** pri vykládke slinku z vagónov, skladovaní a miešaní slinku na zastrešenej, ale neuzatvorenej a neodprášenej ploche bez filtračných zariadení na prach, pri doprave slinku drapákom na mostovom žeriave a pri preprave jemno mletého slinku do sila. Tieto priestory nie sú uzatvorené a neexistuje u nich odsávanie a zachytávanie prachu – nie sú prevádzky schopné.

III. Zdravotné riziká a synergický efekt

Emisie zo slinku a vysokopecnej trosky predstavujú pre občanov obce Lietavská Lúčka trojitý mechanizmus ohrozenia:

- **Chemické poleptanie (pH 11,0 – 13,5):** Voľné vápno leptá sliznice a ničí imunitnú bariéru pľúc.
- **Karcinogenita:** Cez poleptané tkanivo preniká do krvného obehu karcinogénny chróm (Cr^{6+}), ktorý spôsobuje rakovinu a mutácie DNA.
- **Mechanická deštrukcia:** Mikroskopické častice trosky spôsobujú nevratnú fibrózu (zjazvenie) pľúc.

IV. Žiadosť o zastavenie prevádzky

Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ bez platného povolenia a vhodných technických opatrení na eliminovanie prašnosti a napriek zisteniam o porušení zo strany SIŽP v decembri 2025 dodnes nezjednal nápravu a pokračuje v nezákonnom podnikaní nad rámec súhlasov spôsobuje havarijný stav, všeobecné ohrozenie, a ohrozenie zdravia. Tieto skutočnosti preukazujem fotodokumentáciu uvedenou v prílohe a žiadam RÚVZ v Žiline o neodkladné opatrenia:

- **Nariadiť okamžité pozastavenie vykládky a spracovania slinku a trosky** podľa § 55, ods.2, písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a to až do úplnej hermetizácii výrobných priestorov, inštalácii certifikovanej filtrácie, schválenia EIA a vydania právoplatného Integrovaného povolenia (IPKZ).

Citácia so zákona: „Nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí“.

V. Záver

Dovoľujem si upozorniť aj na citácie zo zákona č. **17/1992 Zb. o životnom prostredí.**

Princíp predbežnej opatrnosti (§ 13):

"Ak možno s ohľadom na všetky okolnosti predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo nevratného alebo vážneho poškodenia životného prostredia, nesmie byť pochybnosť o tom, či k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom na odklad opatrení, ktoré majú poškodeniu zabrániť."

Povinnosť pri hrozbe poškodenia (§19)

(1) Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný v rámci svojich možností vykonať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a o týchto skutočnostiach bezodkladne upovedomiť orgán štátnej správy; povinnosť zakročiť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.

(2) Štát je povinný prostredníctvom svojich orgánov vykonať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov v prípade, že nie je známy pôvodca ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia, alebo ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo z omeškania.

Súčasnú situáciu pokladám za havarijnú a z dôvodu zákonnej povinnosti, vážnej obavy o svoje zdravie a zdravie obyvateľov Lietavskej Lúčky podávam tento podnet, a žiadam o urgentné vykonanie kontroly a prijatie bezodkladných opatrení na zabránenie havarijného stavu ohrozujúceho zdravie obyvateľov obce Lietavská Lúčka a životné prostredie.

Sám osobne mám záujem sa s poslancami a občanmi obce Lietavskej Lúčky zúčastniť sa kontroly a preto žiadam o písomné upovedomenie o termíne vykonania kontroly a aj o jej výsledkoch v zákonnej lehote. S pozdravom,

.....

Mach Marián, Cementárska 100/63, 013 11 Lietavská Lúčka

PRÍLOHY:

1. Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1
2. Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).
3. Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky
4. Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne
5. Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).
6. Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").
7. Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)
8. Petícia občanov obce Lietavská Lúčka
9. Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.
10. Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)
11. Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

Príloha č.1


Výňatok z klasifikácie IARC/WHO (definícia prachu ako karcinogénu skupiny 1

□ Citácia zo slovenského zdroja: "V roku 2013 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala znečistenie vonkajšieho ovzdušia ako karcinogénne pre ľudí (skupina 1), pričom prachové častice, ktoré sú hlavnou zložkou znečistenia ovzdušia, boli samostatne vyhodnotené ako karcinogénne."

□ Link na Enviroportál: [Téma Ovzdušie - Zdravotné aspekty](#)

Príloha č.2

Fotodokumentácia úniku prachu (len niektoré fotografie).





× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:26 GMT+01:00

20260319_132442.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 13:30 GMT+01:00

20260319_132951.mp4
2,1 MP 1920 × 1080

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

19. 3.
št, 8:21 GMT+01:00

samsung SM-A125F
f/2 1/698 4,6 mm ISO25

20260319_082108.jpg
12 MP 4000 × 3000

Zdieľa Paulina Lipkova



× Informácie

Podrobnosti

📅 19. 3.
šť, 6:34 GMT+01:00

🖼️ IMG-20260319-
WA0001.jpg
3 MP 1500 × 2000

👤 Zdieľa Paulina Lipkova

Príloha č. 3

Link na kompletnú fotodokumentáciu a videá preukazujúce prašnosť prevádzky

<https://photos.app.goo.gl/54de5KicV9rMY57X9>

Príloha č. 4

Fotodokumentácia - detail prachu napadaného na auto za 1 noc v intraviláne



Príloha č. 5

Oznámenie o výsledku kontroly (potvrdenie porušenia zákona o ovzduší).



SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia
Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

• Paulína Lipková •
• Žilinská cesta 19/37 •
• 013 11 Lietavská Lúčka •
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa
17.07.2025

Naše číslo
9423/73/2025-45323/2025

Vyhovuje/linka
IŽP ZA

Žilina
17. 12. 2025

Vec

Oznámenie o výsledku kontroly

Na základe Vášho podnetu doručeného na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovaného tunajším inšpektorátom dňa 21.07.2025 pod zn.: 25026/2025-OIOO (CEP: 201/2025) za účelom prešetrenia zhoršenej situácie v životnom prostredí v okolí Cementárne Lietavská Lúčka, v priebehu činnosti ktorej dochádza k nadmernému znečisťovaniu ovzdušia, vykonala inšpekcia kontrolu dodržiavania vybraných povinností prevádzkovateľa stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“).

Oznámenie začatia kontroly bolo vykonané dňa 17.09.2025 na mieste - bezprostredne pred samotným začatím kontroly, aby nedošlo k zmareniu účelu kontroly.

Inšpekcia kontrolou zo dňa 17.09.2025 zistila, že spoločnosť Cementárne Lietavská Lúčka a.s., Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka (IČO: 31 561 837) na kontrolovanej prevádzke v procese vykladania prašného materiálu (slinku) nezabezpečila dostatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti (emisie tuhých znečisťujúcich látok „TZL“). Prevádzkovateľ nezabezpečil plnenie ustanovených všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v čase činnosti pravidelného naskladňovania slinky v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny.

Kontrolou bolo zistené porušenie povinnosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia „dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené v povolení; ak technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nie sú určené, dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).“ Kontrola bola ukončená dňa 16.12.2025 podľa § 50 ods. 8 písm. c) zákona o ochrane ovzdušia Protokolom č. 96/2025.

Na základe zistenej skutočnosti inšpekcia mieni kontrolovanej osobe podľa § 42 ods. 3 písm. a) a b) zákona o ochrane ovzdušia uložiť opatrenie na nápravu a pokutu.

Ing. Mariana Martinková

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@szrp.sk

Internet
www.szrp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 6

Odpoveď SIŽP z 02.02.2026 (označenie zdroja ako "mletie vápencov").



SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát životného prostredia
Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Paulína Lipková
Žilinská cesta 19/37
013 11 Lietavská Lúčka
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa
23.01.2026

Naše číslo
1158/73/2026-3106/2026

Vybavuje/linka
IŽP ZA

Žilina
02. 02. 2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií doručenej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej aj ako "inšpekcia") zaevidovanej tunajším inšpektorátom dňa 28.01.2026 pod zn.: 2931/2026-OIOO k ukončenej kontrole vykonanej podľa zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane ovzdušia“) inšpekciou v spoločnosti Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka na zdroji znečisťovania ovzdušia Výroba a spracovanie mletých vápencov, Vám zasielame vyjadrenie inšpekcie:

k prvému a druhému bodu – k dnešnému dňu je začaté správne konanie vo veci uloženia opatrenia na nápravu voči predmetnej spoločnosti a inšpekcia mieni uložiť rozhodnutím opatrenie na nápravu v znení: Zabezpečiť dodatočné opatrenia na zníženie a obmedzenie prašnosti v procese vykladania prašného materiálu (slinku) v prevádzke výroby a spracovania mletých vápencov v Lietavskej Lúčke, s termínom na splnenie do 30.06.2026. Predmetné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť až po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov.

k tretiemu bodu – inšpekcia podľa § 42 ods. 2 písm. o) zákona o ochrane ovzdušia kontroluje plnenie opatrení na nápravu; pri závažných nedostatkoch najneskôr do šiestich mesiacov od uloženia termínu ich splnenia.

Podľa § 55 ods. 13 zákona o ochrane ovzdušia, ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená, alebo neboli splnené opatrenia na nápravu v určenej lehote, konajúci orgán uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút za príslušný správny delikt.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421 41 507 51 11

E-mail
izpza@szp.sk

Internet
www.szp.sk

IČO
00156906

Príloha č. 7

Karta bezpečnostných údajov slinok (KBÚ)



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Trieda nebezpečnosti	Kategória nebezpečnosti	Postup klasifikácie
Dráždivosť pre kožu (Skin Irrit. 2)	2	Na základe dát zo skúšok
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí (Eye Dam 1)	1	Na základe dát zo skúšok
Senzibilizácia kože (Skin Sens. 1B)	1B	Na základe rešerši literatúry
Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorázová expozícia, Podráždenie dýchacích ciest (STOT SE 3)	3	Na základe rešerši literatúry

Výroky o nebezpečnosti

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

2.2. Prvky označovania

2.2.1 Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008



Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

P102 Uchovávať mimo dosah detí

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev/ochranné okuliare / ochranný štít

P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich ide vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P302+P352+P333+P313: PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrovanie.

P261+P304+P340+P312: Zamedzte vdychovaniu prachu. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v kľude v polohe uľahčujúcej dýchanie. Ak sa necíti dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

P501 Odstráňte obsah / obal... podľa miestnych / regionálnych predpisov.



Karta bezpečnostných údajov

podľa Nariadenia (ES) č. 2015/830

Cementy na všeobecné použitie / Cement podľa EN 197-1

Verzia 5.3/SK zo 27.03.2020 Nahrádza všetky predchádzajúce verzie
Dátum tlače: 15.04.2020

ODDIEL 3: Zloženie / Informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Cementy na všeobecné použitie v súlade s normou EN 197-1:

Meno	Cementový (portlandský) slinok	Odprašky z výroby portlandského slinok
EC-Číslo	266-043-4	270-659-9
CAS-Číslo	65997-15-1	68475-76-3
Registračné číslo	Nepridelené (pozri bod 15.1)	01-2119486767-17-0066
Koncentračné rozpätie (hm.%)	5-100	Podľa internej receptúry
Klasifikácia podľa CLP (EC)No.1272/2008	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335  	Nebezpečenstvo, kat. 1 H315, H317, H318, H335  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné poznámky

Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebujú žiadne osobné ochranné pomôcky. Pracovníci prvej pomoci by sa mali vyvarovať kontaktu s mokrým cementom alebo zmesami obsahujúcimi cement.

Po kontakte s očami

Nešúchajte si oči, aby ste si mechanickým namáhaním nepoškodili rohovku.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Nakloňte hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte zoširoka očné viečka a ihneď dôkladne preplachujte oko (oči) veľkým množstvom vody najmenej po dobu 20 minút, aby ste odstránili akékoľvek častice. Zabráňte zaneseniu častíc do nepostihnutého oka. Ak je to možné, používajte izotonickú vodu (0.9% NaCl). Navštívte špecialistu na choroby z povolania alebo špecializovaného očného lekára.

Po kontakte s pokožkou

V prípade suchého cementu ho odstráňte a hodne oplachujte vodou.

V prípade mokrého / vlhkého cementu pokožku omývajte veľkým množstvom vody.

Odstráňte kontaminovaný odev, obuv, hodinky atď. a pred ich ďalším použitím ich dôkladne očistite.

V prípade akéhokoľvek podráždenia alebo popálenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí

Preneste osobu na čerstvý vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosných dutín by mal odísť spontánne. Lekára vyhľadajte, pokiaľ pretrváva alebo sa neskôr objaví podráždenie alebo ak pretrváva nevoľnosť, kašeľ alebo iné symptómy.





Po požití

Nevyvolávajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomí, vymyte jej ústa vodou a podajte veľké množstvo vody k vypitiu. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informačné stredisko.


Príloha č. 8

Petícia občanov obce Lietavská Lúčka


K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KEE VERONIKA HURČÁ	ŽILINSKÁ CESTA 41/21 013 11 LIET. LÚČKA	
DANIELA MARKUŠOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 41/21 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
VANESA CINGELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Martin Turian	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
MĚRIA ABDRIELOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 50/42 013 11 LIET. LÚČKA	
IVICA MOSTOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 35 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
LENKA ŽIAKOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 20/39 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
ĽUDOVÍK ŽIAK	ŽILINSKÁ CESTA 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
TATIANA HĽÁVA ŽIAKOVÁ	Žilinská cesta 49/40 013 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
Janka Cigániková	Žilinská cesta 12/23	
Gustáv Hodas	Žilinská cesta 12/23	
Mária KUPCOVÁ	Žilinská cesta 534/199	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
MARTIN KYPEC	Žilinská cesta 534/190, 01311, Liet. Lúčka	
ALENA LABADOVÁ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
JURAJ LABAJ	Žilinská cesta 21, 01311 Liet. Lúčka	
MICHAL LIPEK	ŽILINSKÁ CESTA 19 01311 L. LÚČKA	
OLGA OLEJKAŘOVÁ	ŽILINSKÁ CESTA 10/54	
IRENA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 55/52	
TÁŇA HULÍNOVÁ	ŽILINSKÁ ulica 56/54	
LIBOMÍR LIPEK	ŽILINSKÁ cesta 19/34	
Lýdia Tvardekova	Š. Hulína 290/9 Lietavská Lúčka 01311	
ERIKA ČERNÁNOVÁ	LÚČANSKÁ 12 LIETAVSKÁ LÚČKA	
JANA PAPANOVÁ	HICHTANSKÁ 11 LIETAVSKÁ LÚČKA	
KATARÍNA KAVECKÁ	CEMENTÁRENSKÁ 92/47 LIETAVSKÁ LÚČKA	


K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.

Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
KATARÍNA HENYCHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
ZUZANA SKOBYLOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 259/19	
BOŽENA BULETOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 382	
JÁN BULETOVÝ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 382	
PETER BROK	LIEŤ. LÚČKA SEALKA 38	
ĽUBOMÍR VELICH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
EMILIA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MICHAL VALACH	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
MIRGITA VALACHOVÁ	LIEŤ. LÚČKA STANIČNÁ 17	
KATARÍNA HUDECOVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	
KLEMENT HUDEC	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	
ZUZANA RYBÁROVÁ	LIEŤ. LÚČKA J. BYTČIANSKÁ 384/17	

K podnetu „Žiadosť o preverenie zhoršenej situácie životného prostredia v okolí Cementárne Lietavská Lúčka“ sa ako ďalší dotknutí obyvatelia pripájame a svojimi podpismi vyjadrujeme nespokojnosť so stavom a žiadame jeho riešenie.


Meno a priezvisko	Adresa bydliska	Podpis
HABČELA KONČENDIÁ	J. BYTČIANKOVA 323, L. Lúčka	Köhl
MILOSLAV VRBA	ŽILINSKÁ 61/64, L. Lúčka	VRBA
BOŽENA VRBOVÁ	ŽILINSKÁ 61/64, L. Lúčka	VRBOVÁ
RICHARD KÖHLER	J. BYTČIANKOVA 323/64, L. Lúčka	Köhl
Miroslav Kučer	J. Bytčiankova 325/18 L. Lúčka	Kučer
Janča Kučerová	J. Bytčiankova 325/18 L. Lúčka	Kučerová

Mapa IPKZ preukazujúca, že Cementáreň Lietavská Lúčka nemá vydané povolenie IPKZ.



Príloha č. 10

Mapa Lietavská Lúčka s vykreslením obytnej zóny a zdroja prašnosti (slinok troska)



Príloha č. 11

Vzdialenosť obytnej zóny od zdroja prašnosti

